

Putkiston sisäpuolinen TV-kuvaus

Yhteensä (m):

Yleisarvosanat muodostuvat korkeimman havaitun vakavuusluokan mukaan.

YHTEENVETOLISTA
406,0

Otos	Aloitus	Lopetus	Matka (m)	Yleisarvosana	Huomiot
TV1	H12C	Lopetuskohta	16,5	Putkilinja kunnossa	
TV2	H11C	Lopetuskohta	10,8	1 (Vähäinen vika)	Muodonmuutos
TV3	H9C	Lopetuskohta	12,4	Putkilinja kunnossa	
TV4	H10C	Lopetuskohta	8,5	Putkilinja kunnossa	
TV5	H8C	Lopetuskohta	10,8	Putkilinja kunnossa	
TV6	H7C	Lopetuskohta	11,2	Putkilinja kunnossa	
TV7	H6C	Lopetuskohta	11,1	Putkilinja kunnossa	
TV8	H5C	Lopetuskohta	13,0	Putkilinja kunnossa	
TV9	H4C	Lopetuskohta	14,5	Putkilinja kunnossa	
TV10	H3C	Lopetuskohta	16,6	Putkilinja kunnossa	
TV11	H2C	Lopetuskohta	17,3	Putkilinja kunnossa	
TV12	H1C	Lopetuskohta	16,2	Putkilinja kunnossa	
TV13	H1C IV1	Lopetuskohta	10,6		Pohjalla vettä
TV14	H1C IV2	Lopetuskohta	7,6	Putkilinja kunnossa	
TV15	H1C IV3	Lopetuskohta	4,4	Putkilinja kunnossa	
TV16	H12C IV4	Tulppa	10,5	Putkilinja kunnossa	
TV17	H12C IV5	Lopetuskohta	7,4	Putkilinja kunnossa	
TV18	H12C IV6	Lopetuskohta	4,4	Putkilinja kunnossa	
TV19	H7C IV7	Lopetuskohta	10,5	Putkilinja kunnossa	
TV20	H7C IV8	Lopetuskohta	7,4	Putkilinja kunnossa	
TV21	H7C IV9	Lopetuskohta	40,5	Putkilinja kunnossa	
TV22	H7C IV10	Lopetuskohta	4,2		Pohjalla roskaa
TV23	H7C IV11	Lopetuskohta	9,5	Putkilinja kunnossa	
TV24	H10C IV12	Tulppa	17,9	Putkilinja kunnossa	
TV25	H10C IV13	Tulppa	10,2	Putkilinja kunnossa	

Putkiston sisäpuolinen TV-kuvaus**YHTEENVETOLISTA**


Yhteensä (m):

406,0Yleisarvosanat muodostuvat korkeimman
havaitun vakavuusluokan mukaan.

Otos	Aloitus	Lopetus	Matka (m)	Yleisarvosana	Huomiot
TV26	H10C IV14	Lopetuskohta	4,3	Putkilinja kunnossa	
TV27	H8C IV15	Lopetuskohta	10,3	Putkilinja kunnossa	
TV28	H8C IV16	Lopetuskohta	3,7		Pohjalla vettä
TV29	H8C IV17	Lopetuskohta	7,4	Putkilinja kunnossa	
TV30	H4C IV18	Lopetuskohta	4,2	Putkilinja kunnossa	
TV31	H4C IV19	Lopetuskohta	7,3	Putkilinja kunnossa	
TV32	H4C IV20	Lopetuskohta	10,5	Putkilinja kunnossa	
TV33	H5C IV21	Lopetuskohta	4,2	Putkilinja kunnossa	
TV34	H5C IV22	Lopetuskohta	7,2	Putkilinja kunnossa	
TV35	H5C IV23	Lopetuskohta	4,2	Putkilinja kunnossa	
TV36	H6C IV24	Lopetuskohta	4,2		Pohjalla roskaa
TV37	H6C IV25	Lopetuskohta	10,3	Putkilinja kunnossa	
TV38	H6C IV26	Lopetuskohta	7,2	Putkilinja kunnossa	
TV39	H6C IV27	Tulppa	17,0	Putkilinja kunnossa	

TV1: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV1 **Aloitus:** H12C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____

TV2: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV2 **Aloitus:** H11C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 1 (Vähäinen vika)

Huomautukset: Muodonmuutos


TV3: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV3 **Aloitus:** H9C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa**Huomautukset:**

TV4: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV4 **Aloitus:** H10C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____

TV5: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV5 **Aloitus:** H8C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H8C

%

Vakavuus-
luokka

10,8




Lopetuskohta

Huomautukset:

TV6: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV6 **Aloitus:** H7C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa**Huomautukset:**

TV7: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV7 **Aloitus:** H6C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H6C

%

Vakavuus-
luokka

11,1




Lopetuskohta

Huomautukset:

TV8: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV8 **Aloitus:** H5C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa

Huomautukset: _____

TV9: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV9 **Aloitus:** H4C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa

Huomautukset: _____

TV10: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV10 **Aloitus:** H3C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____

TV11: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV11 **Aloitus:** H2C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa

Huomautukset: _____

TV12: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV12 **Aloitus:** H1C **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____

TV13: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV13 **Aloitus:** H1C IV1 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA:


Huomautukset: Pohjalla vettä

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV14: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV14 **Aloitus:** H1C IV2 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy


YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa**Huomautukset:**

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV15: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV15 **Aloitus:** H1C IV3 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa


Huomautukset: _____

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV16: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV16 **Aloitus:** H12C IV4 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Tulppa **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV17: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV17 **Aloitus:** H12C IV5 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H12C IV5

%

Vakavuus-
luokka

7,4



Lopetuskohta


Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV18: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV18 **Aloitus:** H12C IV6 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa


Huomautukset: _____

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV19: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV19 **Aloitus:** H7C IV7 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa


Huomautukset: _____

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV20: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV20 **Aloitus:** H7C IV8 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV21: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV21 **Aloitus:** H7C IV9 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H7C IV9

%

Vakavuus-
luokka

40,5



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan


TV22: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV22 **Aloitus:** H7C IV10 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA:

Sijainti (m)

0,0m



H7C IV10

%

Vakavuus-
luokka

4,2



Lopetuskohta

Huomautukset: Pohjalla roskaa

TV23: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV23 **Aloitus:** H7C IV11 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H7C IV11

%

Vakavuus-
luokka

9,5



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV24: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV24 **Aloitus:** H10C IV12 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Tulppa **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H10C IV12

%

Vakavuus-
luokka

17,9



Tulppa

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV25: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV25 **Aloitus:** H10C IV13 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Tulppa **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H10C IV13

%

Vakavuus-
luokka

10,2



Tulppa

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan


TV26: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV26 **Aloitus:** H10C IV14 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H10C IV14

%

Vakavuus-
luokka

4,3



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV27: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV27 **Aloitus:** H8C IV15 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H8C IV15

%

Vakavuus-
luokka

10,3



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan


TV28: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV28 **Aloitus:** H8C IV16 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA:

Sijainti (m)

0,0m



H8C IV16

%

Vakavuus-
luokka

3,7



Lopetuskohta

Huomautukset: Pohjalla vettä

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV29: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV29 **Aloitus:** H8C IV17 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H8C IV17

%

Vakavuus-
luokka

7,4



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV30: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV30 **Aloitus:** H4C IV18 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H4C IV18

%

Vakavuus-
luokka

4,2



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV31: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV31 **Aloitus:** H4C IV19 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H4C IV19

%

Vakavuus-
luokka

7,3



Lopetuskohta


Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV32: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV32 **Aloitus:** H4C IV20 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa**Huomautukset:**

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan


TV33: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV33 **Aloitus:** H5C IV21 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H5C IV21

%

Vakavuus-
luokka

4,2



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV34: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV34 **Aloitus:** H5C IV22 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H5C IV22

%

Vakavuus-
luokka

7,2



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV35: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV35 **Aloitus:** H5C IV23 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H5C IV23

%

Vakavuus-
luokka

4,2



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV36: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV36 **Aloitus:** H6C IV24 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA:

Sijainti (m)

0,0m



H6C IV24

%

Vakavuus-
luokka

4,2




Lopetuskohta

Huomautukset: Pohjalla roskaa

TV37: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV37 **Aloitus:** H6C IV25 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa**Huomautukset:**

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan

TV38: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV38 **Aloitus:** H6C IV26 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Lopetuskohta **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H6C IV26

%

Vakavuus-
luokka

7,2



Lopetuskohta

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan


TV39: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV39 **Aloitus:** H6C IV27 **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Ilmanvaihto
Materiaali: Teräs **Lopetus:** Tulppa **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): Piirustusten muk.
Kuvaussuunta: Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa

Sijainti (m)

0,0m



H6C IV27

%

Vakavuus-
luokka

17,0



Tulppa

Huomautukset:

Ilmanvaihtokanavien kuntoa ei ole arvioitu vakavuusluokituksilla. Ainoastaan näkyvät poikkeamat on huomioitu kuvauspöytäkirjassa. Hurrikaanit on erikoistunut viemäriputkien arviointiin.

Nuolisymboli (→ → →) osoittaa virtaussuunnan