

Kohde: Mallikatu 6, Helsinki
Tilaaaja: Paras Tilaaaja Oy, Pasi Paras
S-posti: paras.tilaaaja@yritys.fi

Kuvaaja: Mikael Rosenlöf
Yhteystiedot: mikael.rosenlof@hurrikaanit.fi, 040 920 8645

Kuvauksen tarkoitus: Uudiskohteen laaduntarkastus

Yhteenvedo havainnoista:

Kohteessa kuvattiin C-talon hormit, sekä C- ja D-talojen KPH hajotukset. Kuvauksen laajuuden takia pöytäkirjat jaettu omiin osioihin.

D-talo KPH:

- Kuvauksen aikana havaittiin vakavuusluokkiin kuuluvia vikoja TV-tallenteissa: **TV17, TV27, TV34, TV71, TV72, TV82, TV89, TV102, TV107, TV108, TV109**. Havaitut viat kuuluvat vakavuusluokkiin **VL1 (Vähäinen vika)** ja **VL2 (Kohtalainen vika)**.

C-talo KPH:

- Kuvauksen aikana havaittiin vakavuusluokkiin kuuluvia vikoja TV-tallenteissa: **TV5, TV7, TV8, TV10, TV14, TV20, TV25, TV37, TV43, TV50, TV53, TV67, TV75, TV77, TV80, TV95**. Havaitut viat kuuluvat vakavuusluokkiin **VL1 (Vähäinen vika)** ja **VL2 (Kohtalainen vika)**.

- Lisäksi havaittiin, että asunnon C54 käsienpesualtaan läpivienti lattiakaivoon on avaamatta ja asunnon C57 käsienpesualtaan läpivienti lattiakaivoon oli huonosti leikattu auki.

C-talo hormit:

-Kuvauksen aikana havaittiin jätevesiviemäreissä vakavuusluokkaan **VL1 (Vähäinen vika)** kuuluva muodonmuutos TV-Tallenteessa **TV2**.

- Ilmanvaihtokanavissa havaittiin pohjalla olevan roskaa/vettä TV-tallenteissa **TV13, TV22, TV28, TV36**.

- Ilmanvaihtokanavien arviointiin ei voida soveltaa käytössä olevaa arvosteluasteikkoa, vain näkyvät huomiot merkitty.

Tutkimuspiirustukseen merkitty hormikuvauksen TV-Tallenteet.

Tarkemmat tiedot kaikista tehdyistä havainnoista löytyvät kuvauspöytäkirjoista.

Toimenpide-ehdotukset:

Suosittelaaan havaittujen kohtien korjaustarpeen arviointia.

Suosittelaaan viemäreiden painehuuhtelua ennen käyttöönottoa.

Liitteet: D-talo KPH: Kuvauspöytäkirjat 1-110, TV-tallenteet 1-110

C-talo KPH: Kuvauspöytäkirjat 1-101, TV-tallenteet 1-101

C-talo pystyviemärit/hormit: Kuvauspöytäkirjat 1-39, TV-tallenteet 1-39,
Tutkimuspiirustukset 1

