



Putkiston sisäpuolinen TV-kuvaus

YHTEENVETOLISTA

Yhteensä (m):
151,8

Yleisarvosanat muodostuvat korkeimman
havaitun vakavuusluokan mukaan.

Otos	Asunto	Aloitus	Lopetus	Matka (m)	Yleisarvosana	Huomiot
TV1	C42	LK KPA	KPA	0,3	Putkilinja kunnossa	
TV2	C42	LK KPA	Kokoojaviemäri	4,5	Putkilinja kunnossa	
TV3	C42	LK	KK	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV4	C42	LK	Kokoojaviemäri	5,6	Putkilinja kunnossa	
TV5	C42	WC	Pohjaviemäri	7,1	2 (Kohtalainen vika)	Muodonmuutos
TV6	C43	LK KPA	KPA	0,4	Putkilinja kunnossa	
TV7	C43	LK KPA	Kokoojaviemäri	2,7	2 (Kohtalainen vika)	Muodonmuutos
TV8	C43	LK	KK	1,3	1 (Vähäinen vika)	Painuma
TV9	C43	LK	Kokoojaviemäri	3,1	Putkilinja kunnossa	
TV10	C43	WC	Pohjaviemäri	5,5	1 (Vähäinen vika)	Muodonmuutos
TV11	C44	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV12	C44	LK KPA	Kokoojaviemäri	1,6	Putkilinja kunnossa	
TV13	C44	LK	Kokoojaviemäri	1,6	Putkilinja kunnossa	
TV14	C44	WC	Pohjaviemäri	3,9	2 (Kohtalainen vika)	Muodonmuutos
TV15	C45	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV16	C45	LK KPA	Pohjaviemäri	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV17	C45	LK	Pohjaviemäri	1,8	Putkilinja kunnossa	
TV18	C45	WC	Pohjaviemäri	1,1	Putkilinja kunnossa	
TV19	C46	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV20	C46	LK KPA	Pystyviemäri	1,4	2 (Kohtalainen vika)	Muodonmuutos
TV21	C46	LK	KK	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV22	C46	LK	Pystyviemäri	1,7	Putkilinja kunnossa	
TV23	C46	WC	Pystyviemäri	0,9	Putkilinja kunnossa	
TV24	C47	LK KPA	KPA	0,3	Putkilinja kunnossa	
TV25	C47	LK KPA	Pystyviemäri	2,3	1 (Vähäinen vika)	Muodonmuutos

Putkiston sisäpuolinen TV-kuvaus

Yhteensä (m):
151,8

Yleisarvosanat muodostuvat korkeimman
havaitun vakavuusluokan mukaan.

YHTEENVETOLISTA

Otos	Asunto	Aloitus	Lopetus	Matka (m)	Yleisarvosana	Huomiot
TV26	C47	LK	KK	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV27	C47	LK	Pystyviemäri	1,5	Putkilinja kunnossa	
TV28	C47	WC	Pystyviemäri	0,8	Putkilinja kunnossa	
TV29	C48	LK KPA	KPA	0,3	Putkilinja kunnossa	
TV30	C48	LK KPA	Pystyviemäri	1,5	Putkilinja kunnossa	
TV31	C48	LK	Pystyviemäri	2,0	Putkilinja kunnossa	
TV32	C48	WC	Pystyviemäri	1,2	Putkilinja kunnossa	
TV33	C49	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV34	C49	LK KPA	Pystyviemäri	1,8	Putkilinja kunnossa	
TV35	C49	LK	Pystyviemäri	2,0	Putkilinja kunnossa	
TV36	C49	WC	Pystyviemäri	1,5	Putkilinja kunnossa	
TV37	C50	LK KPA	KPA	0,2	2 (Kohtalainen vika)	Painuma
TV38	C50	LK KPA	Pystyviemäri	5,1	Putkilinja kunnossa	
TV39	C50	LK	KK	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV40	C50	LK	Pystyviemäri	2,1	Putkilinja kunnossa	
TV41	C50	WC	Pystyviemäri	7,3	Putkilinja kunnossa	
TV42	C51	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV43	C51	LK KPA	Pystyviemäri	1,2	1 (Vähäinen vika)	Muodonmuutos
TV44	C51	LK	KK	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV45	C51	LK	Pystyviemäri	1,6	Putkilinja kunnossa	
TV46	C51	WC	Pystyviemäri	0,5	Putkilinja kunnossa	
TV47	C52	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV48	C52	LK KPA	Pystyviemäri	1,4	Putkilinja kunnossa	
TV49	C52	LK	KK	1,1	Putkilinja kunnossa	
TV50	C52	LK	Pystyviemäri	1,6	2 (Kohtalainen vika)	Muodonmuutos

Putkiston sisäpuolinen TV-kuvaus

Yhteensä (m): **151,8** Yleisarvosanat muodostuvat korkeimman havaitun vakavuusluokan mukaan.

YHTEENVETOLISTA

Otos	Asunto	Aloitus	Lopetus	Matka (m)	Yleisarvosana	Huomiot
TV51	C52	WC	Pystyviemäri	0,8	Putkilinja kunnossa	
TV52	C53	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV53	C53	LK KPA	Pystyviemäri	2,0	2 (Kohtalainen vika)	Muodonmuutos
TV54	C53	LK	KK	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV55	C53	LK	Pystyviemäri	1,6	Putkilinja kunnossa	
TV56	C53	WC	Pystyviemäri	0,7	Putkilinja kunnossa	
TV57	C54	LK KPA	Pystyviemäri	0,5	Putkilinja kunnossa	
TV58	C54	LK	Pystyviemäri	2,1	Putkilinja kunnossa	
TV59	C54	WC	Pystyviemäri	1,8	Putkilinja kunnossa	
TV60	C55	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV61	C55	LK KPA	Pystyviemäri	0,5	Putkilinja kunnossa	
TV62	C55	LK	Pystyviemäri	2,1	Putkilinja kunnossa	
TV63	C55	WC	Pystyviemäri	1,7	Putkilinja kunnossa	
TV64	C56	LK KPA	KPA	0,1	Putkilinja kunnossa	
TV65	C56	LK KPA	Pystyviemäri	1,9	Putkilinja kunnossa	
TV66	C56	LK	KK	1,1	Putkilinja kunnossa	
TV67	C56	LK	Pystyviemäri	2,2	2 (Kohtalainen vika)	Muodonmuutos
TV68	C56	WC	Pystyviemäri	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV69	C57	LK KPA	KPA	0,3	Putkilinja kunnossa	
TV70	C57	LK KPA	Pystyviemäri	1,5	Putkilinja kunnossa	
TV71	C57	LK	KK	1,2	Putkilinja kunnossa	
TV72	C57	LK	Pystyviemäri	1,8	Putkilinja kunnossa	
TV73	C57	WC	Pystyviemäri	1,0	Putkilinja kunnossa	
TV74	C58	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV75	C58	LK KPA	Pystyviemäri	1,4	2 (Kohtalainen vika)	Muodonmuutos



Putkiston sisäpuolinen TV-kuvaus

YHTEENVETOLISTA

Yhteensä (m):
151,8

Yleisarvosanat muodostuvat korkeimman
havaitun vakavuusluokan mukaan.


Otos	Asunto	Aloitus	Lopetus	Matka (m)	Yleisarvosana	Huomiot
TV76	C58	LK	KK	1,1	Putkilinja kunnossa	
TV77	C58	LK	Pystyviemäri	1,6	2 (Kohtalainen vika)	Muodonmuutos
TV78	C58	WC	Pystyviemäri	0,9	Putkilinja kunnossa	
TV79	C59	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV80	C59	LK KPA	Pystyviemäri	2,1	1 (Vähäinen vika)	Muodonmuutos
TV81	C59	LK	KK	1,4	Putkilinja kunnossa	
TV82	C59	LK	Pystyviemäri	1,7	Putkilinja kunnossa	
TV83	C59	WC	Pystyviemäri	0,7	Putkilinja kunnossa	
TV84	C60	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV85	C60	LK KPA	Pystyviemäri	0,5	Putkilinja kunnossa	
TV86	C60	LK	Pystyviemäri	2,2	Putkilinja kunnossa	
TV87	C60	WC	Pystyviemäri	1,7	Putkilinja kunnossa	
TV88	C61	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV89	C61	LK KPA	Pystyviemäri	0,5	Putkilinja kunnossa	
TV90	C61	LK	Pystyviemäri	2,2	Putkilinja kunnossa	
TV91	C61	WC	Pystyviemäri	1,8	Putkilinja kunnossa	
TV92	C62	LK KPA	KPA	0,2	Putkilinja kunnossa	
TV93	C62	LK KPA	Pystyviemäri	1,9	Putkilinja kunnossa	
TV94	C62	LK	KK	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV95	C62	LK	Pystyviemäri	2,0	1 (Vähäinen vika)	Muodonmuutos
TV96	C62	WC	Pystyviemäri	1,4	Putkilinja kunnossa	
TV97	C63	LK KPA	KPA	0,3	Putkilinja kunnossa	
TV98	C63	LK KPA	Pystyviemäri	1,5	Putkilinja kunnossa	
TV99	C63	LK	KK	1,3	Putkilinja kunnossa	
TV100	C63	LK	Pystyviemäri	1,7	Putkilinja kunnossa	

Putkiston sisäpuolinen TV-kuvaus**YHTEENVETOLISTA**Yhteensä (m):
151,8Yleisarvosanat muodostuvat korkeimman
havaitun vakavuusluokan mukaan.

Otos	Asunto	Aloitus	Lopetus	Matka (m)	Yleisarvosana	Huomiot
TV101	C63	WC	Pystyviemäri	0,9	Putkilinja kunnossa	

TV1: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV1	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C42	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:


TV3: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV3	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C42	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV4: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV4 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Kokoojaviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C42 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____

TV5: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV5	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pohjaviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C42	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	


YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Sijainti (m)	Asunto: C42		%	Vakavuusluokka
0,0m	WC	↓		
1,1	Muodonmuutoksia, pistemäisiä		5	2
2,7	Muodonmuutoksia, pistemäisiä		5	2
3,6	Muodonmuutoksia, pistemäisiä	↓ ↓ ↓	5	2
7,1	Pohjaviemäri	↓		

Huomautukset: Muodonmuutos

TV6: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV6	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C43	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	




YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV7: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV7 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Kokoojaviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C43 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**


YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Sijainti (m)	Asunto: C43		%	Vakavuus- luokka
0,0m	LK KPA			
0,9	Muodonmuutoksia, pistemäisiä		5	2
1,9	Muodonmuutoksia, pistemäisiä		5	2
2,7	Kokoojaviemäri			

Huomautukset: Muodonmuutos

TV8: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV8 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** KK **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 32
Kuvaussuunta: Vastavirtaan **Asunto:** C43 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 1 (Vähäinen vika)


Huomautukset: Painuma

TV9: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV9 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Kokoojaviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C43 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**Sijainti (m) Asunto: **C43**

0,0m



LK

%

**Vakavuus-
luokka**




3,1

**Kokoojaviemäri****Huomautukset:**

TV10: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV10	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pohjaviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C43	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	


YLEISARVOSANA: 1 (Vähäinen vika)

Sijainti (m)	Asunto: C43		%	Vakavuus- luokka
0,0m	WC			
2,0	Muodonmuutoksia, pistemäisiä		5	1
3,1	Muodonmuutos, pistemäinen		5	1
3,7	Muodonmuutos, poikkisuuntainen		5	1
5,5	Pohjaviemäri			

Huomautukset: Muodonmuutos

TV11: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV11	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C44	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV12: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV12 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Kokoojaviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C44 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**


TV13: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV13 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Kokoojaviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C44 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C44

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

1,6



Kokoojaviemäri

Huomautukset:

TV14: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV14	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pohjaviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C44	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	


YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Sijainti (m)	Asunto: C44		%	Vakavuus- luokka
0,0m	↑	WC		
1,3		Muodonmuutoksia, pistemäisiä	5	2
2,1	↑ ↑ ↑	Muodonmuutos, poikkisuuntainen	5	1
3,9	↑	Pohjaviemäri		

Huomautukset: Muodonmuutos

TV15: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV15	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C45	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV16: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV16	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pohjaviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C45	Hurrikanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV17: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV17 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pohjaviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C45 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**Sijainti (m) Asunto: **C45**

0,0m



LK

%


**Vakavuus-
luokka**

1,8

**Pohjaviemäri****Huomautukset:**

TV18: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV18	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pohjaviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C45	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:


TV19: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV19 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** KPA **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 32
Kuvaussuunta: Vastavirtaan **Asunto:** C46 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV20: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV20 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C46 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Huomautukset: Muodonmuutos

TV21: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV21	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C46	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	


YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV22: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV22	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C46	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:


Putkilinja kunnossa



Huomautukset:

TV23: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV23	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C46	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV24: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV24	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C47	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV25: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV25	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C47		Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA: 1 (Vähäinen vika)

Huomautukset: Muodonmuutos


TV26: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV26 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** KK **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 32
Kuvaussuunta: Vastavirtaan **Asunto:** C47 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV27: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV27	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C47	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV28: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV28	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C47	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV29: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV29	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C48	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkiliinja kunnossa**

Huomautukset:

TV31: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV31	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C48	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV32: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV32	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C48	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV33: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV33	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C49	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV34: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV34	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C49	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV35: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV35	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C49	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**Sijainti (m) Asunto: **C49**

0,0m



LK

%

**Vakavuus-
luokka**

2,0




Pystyviemäri

Huomautukset:

TV36: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV36	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C49	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV37: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV37 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** KPA **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 32
Kuvaussuunta: Vastavirtaan **Asunto:** C50 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Huomautukset: Painuma _____

TV38: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV38	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C50	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkiliinja kunnossa**

Huomautukset:

TV39: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV39	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C50	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C50

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

1,3




KK

Huomautukset:


TV40: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV40 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C50 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**


TV42: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV42	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C51	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV43: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV43 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C51 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 1 (Vähäinen vika)

Huomautukset: Muodonmuutos


TV44: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV44	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C51	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C51

0,0m



LK

%

**Vakavuus-
luokka**

1,3




KK

Huomautukset:

TV45: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV45 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C51 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____

TV46: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV46	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C51	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:


TV47: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV47	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C52	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV48: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV48	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C52	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA: Putkiliinja kunnossa

Huomautukset:

TV49: KUVAUSPÖYTÄKIRJA




Otos:	TV49	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C52	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV50: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV50	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C52	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	


YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Sijainti (m)	Asunto: C52		%	Vakavuus- luokka
0,0m	LK			
0,4	Muodonmuutoksia, pistemäisiä		5	2
1,6	Pystyviemäri			

Huomautukset: Muodonmuutos

TV51: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV51	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C52	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV52: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV52	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C53	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV53: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV53 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C53 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Huomautukset: Muodonmuutos


TV54: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV54	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C53	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C53

0,0m



LK

%

**Vakavuus-
luokka**

1,3



KK


Huomautukset:

TV55: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV55	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C53	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:

Putkiliinja kunnossa



Huomautukset:

TV56: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV56	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C53	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C53

0,0m



WC

%

Vakavuus-
luokka

0,7




Pystyviemäri

Huomautukset:

TV57: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV57	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C54	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:


TV58: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV58	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C54	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C54

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

2,1



Pystyviemäri

Huomautukset:

TV59: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV59 **Aloitus:** WC **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 110
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C54 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkiliinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C54

0,0m



WC

%

Vakavuus-
luokka

1,8




Pystyviemäri

Huomautukset:

TV60: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV60	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C55	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV62: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV62 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C55 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C55

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

2,1




Pystyviemäri

Huomautukset:

TV63: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV63	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C55	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV64: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV64	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C56	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:


TV65: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV65 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C56 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa**Huomautukset:**


TV66: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV66	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C56	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV67: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV67 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C56 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Huomautukset: Muodonmuutos


TV68: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV68 **Aloitus:** WC **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 110
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C56 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**


TV69: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV69	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C57	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV70: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV70	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C57	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV71: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV71	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C57	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C57

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

1,2




KK

Huomautukset:

TV72: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV72 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C57 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____


TV73: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV73 **Aloitus:** WC **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 110
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C57 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV74: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV74	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C58	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV75: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV75 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C58 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Huomautukset: Muodonmuutos


TV76: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV76	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C58	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV77: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV77 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C58 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 2 (Kohtalainen vika)

Huomautukset: Muodonmuutos

TV78: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV78	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C58	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV79: KUVAUSPÖYTÄKIRJA




Otos:	TV79	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C59	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV80: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV80	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C59	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA: 1 (Vähäinen vika)

Sijainti (m)	Asunto: C59		%	Vakavuus- luokka
0,0m	LK KPA			
0,5	Muodonmuutoksia, pistemäisiä		5	1
2,1	Pystyviemäri			

Huomautukset: Muodonmuutos

TV81: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV81	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C59	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C59

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

1,4



KK

Huomautukset:


TV82: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV82	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C59	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C59

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

1,7




Pystyviemäri

Huomautukset:

TV83: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV83	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C59	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV84: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV84	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C60	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**


Huomautukset:

TV85: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV85	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C60	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**Sijainti (m) Asunto: **C60**

0,0m



LK KPA

%

**Vakavuus-
luokka**

0,5



Pystyviemäri

Huomautukset:


TV86: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV86 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C60 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C60

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

2,2




Pystyviemäri

Huomautukset:

TV87: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV87	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C60	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:

TV88: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV88	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C61	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV89: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos: TV89 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C61 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa



Huomautukset: _____

TV90: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV90	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C61	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C61

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

2,2




Pystyviemäri

Huomautukset:

TV91: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos:	TV91	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C61	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:


TV92: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV92	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Materiaali:	Muovi	Asunto:	C62	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan				

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV93: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV93 **Aloitus:** LK KPA **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C62 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: Putkilinja kunnossa

Huomautukset: _____


TV94: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV94	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C62		Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV95: KUVAUSPÖYTÄKIRJA


Otos: TV95 **Aloitus:** LK **Osoite:** Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus: Jätevesi
Materiaali: Muovi **Lopetus:** Pystyviemäri **Kuvaaja:** Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm): 75
Kuvaussuunta: Myötävirtaan **Asunto:** C62 **Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy**

YLEISARVOSANA: 1 (Vähäinen vika)

Huomautukset: Muodonmuutos


TV96: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV96	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C62	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**


TV97: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV97	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KPA	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C63	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa****Huomautukset:**

TV98: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV98	Aloitus:	LK KPA	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C63	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Huomautukset:


TV99: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV99	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	KK	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	32				
Kuvaussuunta:	Vastavirtaan	Asunto:	C63	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C63

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

1,3



KK

Huomautukset:


TV100: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV100	Aloitus:	LK	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	75				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C63	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C63

0,0m



LK

%

Vakavuus-
luokka

1,7



Pystyviemäri

Huomautukset:


TV101: KUVAUSPÖYTÄKIRJA

Otos:	TV101	Aloitus:	WC	Osoite:	Mallikatu 6, Helsinki
Käyttötarkoitus:	Jätevesi				
Materiaali:	Muovi	Lopetus:	Pystyviemäri	Kuvaaja:	Mikael Rosenlöf
Putkikoko (mm):	110				
Kuvaussuunta:	Myötävirtaan	Asunto:	C63	Hurrikaanit Ympäristöhuolto Oy	

YLEISARVOSANA:**Putkilinja kunnossa**

Sijainti (m) Asunto: C63

0,0m



WC

%

Vakavuus-
luokka

0,9



Pystyviemäri

Huomautukset:
